

Landwirtschaftlichen Gebäuden

Dieser Teil ist nicht im Verkauf von Gevåg 1:36 enthalten!

Planlösung
Scheune



Gebäude-
Beschreibung

Gezimmerdes Gebäude ca: 1850 gebaut. Grund aus granitstenen. Renoviert 1980. Wurde Als kuhstall bis zu Jahr 1966 verwendet, später als Stall für schlachttiere, bis zum Jahr 1983. 20 Plätze für Tiere. Heutzutage Benutzung als Vorratskammer.

Gebäudefläche	ca:	370 m ²
Etage 1	ca:	370 m ²
Etage 2 Futtervorrat	ca:	370 m ²

Das Gebäude ist ausgestattet mit einem Gülle Platte.

Das Dack ist aus Blech


Übrigues

Das Gebäude ist nach den EU-Gesetzen nicht for die Tierhaltung geeignet.

Beurteilung

Schlechter Stallboden an det Nordseite. Det übrige Stallboden für die Tierhaltung ist gut und zwei Rinnen für die automatishe Ausmistung sind vorhanden.
Heutzutage ist das Wasser und die Elektrizität abgestellt.

Landwirtschaftlichen Gebäuden



Vorräte

Kleiner
Vorräte

Gebäu-
de-
Beschreibung

Übrigues

Beurteilung

Vorräte, eines gezimmeret und eines in Balken mit Aussenverschalung in Holz.
Grund aus Naturstein.

Beide Vorräte haben je eine Fläche von ca. 65 m²
Kleiner Vorrat hat eine Fläche von ca: 40 m²

Blechdach.

Den Vorräten an der Nordseite sind ohne Einfahrtbrücken versehen. Heutzutage werden sie als Vorräte verwendet.

Die gezimmert Scheune ist im guten stand, beim anderen muss der Scheunenboden renoviert werden.
Kleiner Vorrat, det Grund muss neu renoviert werden.

Landwirtschaftlichen Gebäuden

Größerer
Vorrat



Gezimmerdes Gebäude ca. 1850 gebaut. Grund aus Granitstein. Die schenne dat einen Anbau aus Holtz und vorräte für Futter, Geräte und Heu.

Gebäude-
Beschreibung

Gebäudefläche ca: 285 m²
Scheune ca: 190 m²
Futtervorrat ca: 95 m²

Das Dack ist aus Blech

Beurteilung

Das Gebäude ist inwendig sowie auswendig, in gutes verfassung.

Fastighetsbeskrivning av Gevåg 1:19

Getreide -
Speicher



Getreidespeicher 1 1/2 Etage.
Stehend auf Betonblöcken, Außenverschalung aus Holz

Gebäudefläche ca: 35 m²

Das Dach ist aus Blech

Gebäude-
Beschreibung

Beurteilung

Das Gebäude ist inwendig sowie auswendig, in gutes Verfassung